

高所作業車運転業務従事者に対する危険再認識教育講師養成研修(カリキュラム)

一般社団法人全国登録教習機関協会

研修項目	テキスト	実技教育 実施要領	講師	研修時間	
第 1 日 目 (学 科 研 修)					
1	開講式及びオリエンテーション		事務局	9:00～9:10(0:10)	
2	自己紹介			9:10～9:40(0:30)	
3	高所作業車運転業務の安全 (1)危険再認識教育の目的 (2)危険再認識教育のカリキュラム、教材、実施方法等		全登協 事務局	9:40～10:10(0:30)	
	休 憩			10:10～10:20(0:10)	
	(3)高所作業車による死亡災害発生状況	P5～7	P1～3	アイチ研修セ ンター原澤所長	
	(4)最近の高所作業車の特性	P8～21	P11		
4	実技教育の目的と重点事項 (1)実技教育実施方法 (2)実技教育の注意事項 (3)教育受講者単位と教育時間		東電タウン プランニン グ谷内講師	11:10～12:00(0:50)	
	休 憩(昼 食)			12:00～13:00(1:00)	
	DVD(実技教育ビデオ)		DVD・P45	中村教授	13:00～13:30(0:30)
5	実技教育の進め方 (1)傾斜地における危険の確認		東電タウン プランニン グ谷内講師	13:30～13:40(0:10)	
	(2)地盤養生不良における危険の確認	P50～52		P7～10 14～20	13:40～13:50(0:10)
	(3)死角の確認	P53～56		P7～10 21～28	13:50～14:00(0:10)
	(4)段差走行	P57～59		P7～10 29～31	14:00～14:10(0:10)
休 憩				14:10～14:20(0:10)	
6	災害事例と災害防止 (1)実技教育後の学科教育の進め方 (2)災害防止の決意		関西大学 中村教授	14:20～16:30(2:10)	
	DVD(災害事例の再現)		同上	16:30～17:00(0:30)	
第 2 日 目 (実 技 研 修)				A、Bは実技研修班名	
8	傾斜地における危険の確認		アイチ研修セ ンター原澤講 師、東電タウン プランニング 谷内講師	8:30～10:10A(1:40)	
				10:10～11:50B(1:40)	
9	死角の確認		同上	8:30～10:10B(1:40)	
				10:10～11:50A(1:40)	
休 憩(昼 食)				11:50～12:40(0:50)	
10	地盤養生不良における危険の確認		同上	12:40～14:00A(1:20)	
				14:00～15:20B(1:20)	
11	段差走行		同上	12:40～14:00B(1:20)	
				14:00～15:20A(1:20)	
移 動				15:20～15:30(0:10)	
12	質疑応答(含む、ビデオの感想・アンケート記入)		全 員	15:30～15:50(0:20)	
13	閉講式		事 務 局	15:50～16:00(0:10)	